

## REAL DECRETO 866 / 2010 SOBRE TRAMITACIÓN DE REFORMAS DE VEHÍCULOS

El abajo firmante Sr. Antonio Gonzalez Carpena, expresamente autorizado por LABORATORIO TÉCNICO DE REFORMAS, S.L.

### INFORMA

Que el vehículo marca **MAN**, tipo **SYN1E**, variante **SYCB8BDMZBV3**, denominación comercial **TGE**, contraseña de homologación **e1\*2007/46\*1626\*29**, matrícula **9337-MHK**, y con número de bastidor **WMA03VUY8P9020073**, es técnicamente apto para ser sometido a la reforma consistente en:

- **Acondicionamiento interior del espacio destinado a la carga mediante la instalación de los siguientes elementos fijos:**
  - **Instalación de butaca de trabajo para mantenimiento de carreteras, s/r, en la parte delantera sobre guías fijadas en el suelo; Instalación eléctrica compuesta de: batería auxiliar de 110 ah, regulador de carga marca **VICTRON ENERGY** modelo **MPPT 75/10** contraseña de homologación **E4 10R 054363** y relé marca **VICTRON ENERGY** con marcado y C.Hom.: **E4 10R-05 3540** bajo el asiento del copiloto).**
  - **Instalación de soporte para equipo flecha de señalización en parte trasera tipo 28813-01., en acero.**
  - **Instalación de placa solar en techo marca **ERA SOLAR** de 200W.**
  - **Instalación de 2 soportes y 2 luces de señal V-2 en parte delantera del techo y otras dos sobre el soporte para el equipo flecha en la parte trasera.**

Masa Real (Kg): 2755

Esta modificación implica las siguientes variaciones de los datos que aparecen en la ficha técnica:

- **Masa real (kg): 2755**
- **Altura (mm): 3190**

Tipificada en los códigos de reformas: **8.31, 8.52**

Especificaciones técnicas o reglamentarias:

Contraseña de homologación o número de informe que avale el cumplimiento de la reglamentación aplicable afectada por las transformaciones realizadas en el vehículo.

Reglamentación aplicable		Afectación	Contraseña de homologación o informe que avale su cumplimiento
Sistemas de protección delantera	2005/66/CE	NO AFECTA	Informe Inspección Servicio Técnico Nº II-RE-2313751-01
Autobuses y autocares	Reglamento CEPE/ONU 107R	NO APLICA	--
Homologación autobuses y autocares	Reglamento CEPE/ONU 36R	NO APLICA	--
Homologación autobuses y autocares	Reglamento CEPE/ONU 52R	NO APLICA	--
Resistencia mecánica de la estructura	Reglamento CEPE/ONU 66R	NO APLICA	--



\* Los resultados presentados se refieren únicamente a la muestra ensayada

\* Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin permiso expreso de LTR. Cualquier impresión del mismo será considerada copia